



CÂMARA MUNICIPAL DE
TAPEROÁ PB
Casa Corsino de Farias Souza

APROVADO
Em, 26 / 10 / 2018
SPB
PRESIDENTE

**-GABINETE DO VEREADOR-
FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR**

Requerimento N° 037/2018

Taperoá, 24 de Outubro de 2018.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Vereador que a este subscreve, requer que, após os trâmites regimentais, que este requerimento, seja encaminhado ao Secretário de Infraestrutura da cidade, como também a empresa que administra o prédio, solicitando que o muro do imóvel onde fica localizado a torre de transmissão das empresas de telefonia de celular Oi/TIM seja feito vários reparos para maior segurança da população, pois há riscos de cair, podendo ocasionar danos materiais, como também vítimas fatais.

JUSTIFICATIVA

O vereador justifica a preocupação com o muro do prédio citado, pois há grande risco de cair e causar grandes estragos ou até vítimas fatais.

Contudo, é de suma importância o requerimento para a segurança da população taperoaense.

Certo de vossas compreensões agradeço o apoio dos nobres vereadores.

FRANCISCO RONALDO B. VICTOR
VEREADOR